



ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบรายงานการซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

ข้าพเจ้า นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่าย บริการสื่อการศึกษา

ได้ดำเนินการซ่อม ระบบภาพ - เสียง ระบบสายสัญญาณ

สถานที่

ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร

รายละเอียด




ตามที่ได้รับแจ้งปัญหาเสียงลำโพงซ�ต ห้องบรรณสารสาธิต ในระหว่างกิจกรรมซ่อมหนีไฟเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผมได้เข้าตรวจสอบพบว่า เสียงซ�ตมาจากระบบลำโพงด้านข้างของห้องประชุม และ
พบว่าระบบภาพคอมพิวเตอร์ห้องควบคุมภาพไม่ซ�ต ผมได้ประสานบริษัทเข้าตรวจสอบระบบเสียง ลำโพง Mixer
ระบบภาพ สายสัญญาณ จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

บริษัทส่งช่างมาตรวจสอบสายสัญญาณระบบภาพ-เสียง โดยการทำความสะดวก ซ่อมสายสัญญาณที่ซ�ต เช็ด
สายสัญญาณลำโพงด้านของห้องทุกตัว อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียงและเครื่องขยายเสียง ซ่อมสายสัญญาณระบบ
ภาพที่ซ�ต ทดสอบใช้งานเป็น ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น ครั้งที่ 2 วันที่ 20
กรกฎาคม 2565 ครั้งละ 3 ชม. พบว่าใช้งานได้ปกติแล้ว ส่วนสาเหตุระบบเสียงลำโพงซ�ต น่าจะมาจาก
สายสัญญาณซ�ต จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์และ Mixer สกปรก ระบบภาพสาเหตุเกิดจากสายสัญญาณซ�ต ได้ดำเนิน
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วิธีดำเนินการ

- ดำเนินการซ่อมเอง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมตรวจเช็ค (ไม่คิดค่าจ้าง)
- ขอจัดจ้างซ่อมโดย

ภาพประกอบการดำเนินการ



- ตรวจสอบระบบสายสัญญาณภาพ -เสียงที่เชื่อมต่อ ทำความสะอาดระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์

ภาพประกอบหลังดำเนินการ



- ตรวจสอบระบบ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. ระบบภาพ- เสียงทำงานปกติ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น
- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(.....นายรัฐพงษ์ อุปแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....นักเทคโนโลยีการศึกษา.....

วันที่.....21 กรกฎาคม 2565.....

ลงชื่อ 

(.....นายณรงค์ สบงกช.....)

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

วันที่.....21 กรกฎาคม 2565.....